

**FLUKE®**


# Fluke 196C/199C

ScopeMeter

入门手册

4822 872 30477  
2001 年 9 月

© 2001 Fluke Corporation. 版权所有。荷兰印刷。  
所有产品名称均为其所属公司的商标。



# 目录

标题	页码
打开测试仪套件箱.....	ii
介绍.....	1
与 Fluke 联系.....	1
安全信息：请先阅读.....	1
准备开始使用.....	4
启动/重置测试工具.....	4
如何导览菜单（示例）.....	4
更改信息语言.....	5
调整对比和亮度.....	5
使用示波器.....	5
多仪表.....	7
记录器功能.....	8
重放.....	8
缩放.....	9
进行光标测量.....	9
触发.....	10
保存/打印屏幕和设置.....	11
用户选项.....	12

### 打开测试仪套件箱

在测试仪套件箱中包括以下各部件：

1. ScopeMeter 测试工具
  2. 电池充电器
  3. 10:1 电压探针组（红色）
  4. 10:1 电压探针组（灰色）
  5. 测试导线（红黑色）
  6. 附件组（红色）
  7. 附件组（灰色）
  8. 快速入门指南（本手册）
  9. CD ROM 附有完整的用户手册
  10. 产品包装盒（仅有基础版本）
- S 版本也包含：
11. 光电绝缘的 RS-232 适配器/电缆线
  12. CD ROM 连带 FlukeView® 软件
  13. 外壳




图 1. ScopeMeter 测试仪套件箱

## 介绍

本入门指南提供有关 196C 和 199C 型号的基本信息。详细的操作说明，请参见随附的 CD-ROM 内 *用户手册*。

## 与 **Fluke** 联系

要查找指定的维修中心，请造访我们的站点：

[www.fluke.com](http://www.fluke.com)

或拨打下列电话向 **Fluke** 查询：

+1-888-993-5853 （在美国和加拿大）

+31-40-2675200 （在欧洲）

+1-425-446-5500 在其它国家和地区）。

## 安全信息：请先阅读

**Fluke 196C 和 199C 型 ScopeMeter**（示波仪表）测试工具（以下简称“测试工具”）符合：

- ANSI/ISA S82.01-1994
- EN61010-1 (1993) (IEC1010-1)
- CAN/CSA-C22.2 编号 1010.1-92
- 1000 V 第 II 类安装，600 V 第 III 类安装，污染程度 2
- UL3111-1

仅遵照 *用户手册* 内的说明使用测试工具。否则，可能损害测试工具提供的保护。

警告指明会对使用者造成危害的情况和作法。

注意指明可能会损坏测试仪的情况和作法。

 警告

为避免触电或失火:

- 只使用 **Fluke** 电源装置, 机型 **BC190** (电池充电器 / 电源适配器)。
- 使用前先检查选定的/指定的 **BC190** 量程符合当地的线路电压和电频。
- 用于 **BC190/808** 通用电池充电器 / 电源适配器时, 只使用符合当地安全法规的电源线。

注意

为了能够连接各式的电源线插座, **BC190/808** 通用电池充电器 / 电源适配器备有一个母插头, 必须连接当地适用的电源线。因为适配器是绝缘体, 电源线不需要备有一个防护地线端头。不过因为带有防护地线端头的电源线比较常见, 您还是可以使用此类电源线。

 警告

如果测试仪输入端口连接在峰值高于 **42 V** 的 (**30 Vrms**) 的电压或超过 **4800 VA** 的电路, 为避免触电或失火:

- 只使用测试工具附带的并有适当绝缘的电压探针、测试导线和适配器, 或由 **Fluke** 指明适用于 **Fluke190 ScopeMeter** (示波器仪表) 系列产品的配件。
- 使用前, 检查电压探针、测试导线和附件是否有机械损伤; 如果发现损伤, 请更换。
- 拆去所有不使用的探针、测试导线和附件。
- 先将电池充电器插入交流电插座, 然后再将其连接到测试仪上。
- 不要从地表连接地线 (如图 1, 项目 f) 至峰值高于 **42 伏特 (30 Vrms)** 的电压。
- 不要使用高于仪器额定值的输入电压。在使用 **1:1** 测试导线时要特别注意, 因为探头电压会直接传递到测试仪上。
- 不要使用裸露的金属 **BNC** 或香蕉插头。
- 不要将金属物体插入接头。

- 仅以指定的方式使用测试仪。

**⚠ 最大输入电压**

直接输入端口 A 和 B .....	300 V CAT III
透过 10:1 探针输入端口 A 和 B .....	1000 V CAT II 600 V CAT III
METER/EXT TRIG 输入端口 .....	1000 V CAT II 600 V CAT III

**⚠ 最大浮动点压**

从任何终端至地表 .....	1000 V CAT II 600 V CAT III
介于任何终端之间 .....	1000 V CAT II 600 V CAT III

电压额定值作为“工作电压”提供。**AC** 正弦波应用应读作 **Vac-rms (50-60 赫兹)**，**DC** 应用应读作 **Vdc**。

过压等级 III 是指建筑物内的分布电平和固定的安装电路。  
过压等级 II 是指适用于电器和便携式设备的局部电平。

本手册中使用的术语“隔离”或“电流悬浮”是指测量时，测试仪输入端口 BNC 或香蕉插口连接了不同于地表的电压。

隔离的输入端口接头没有裸露的金属部分，而且完全绝缘以防触电。

红色和灰色的 BNC 插口，以及红色和黑色的 4-mm 香蕉插口可以独立连接到高于地表的电压，以进行隔离（电流悬浮）测量，这些插口的额定值高于地表可达 1000 Vrms CAT II 和 600 Vrms CAT III。

*如果安全措施失灵*

不按指定的方式使用测试仪会使设备所提供的保护措施失灵。使用前，请检查测试导线是否有机械损伤，并更换有损伤的测试导线！

无论何时当安全措施失灵时，必须关闭测试仪并断开电源，然后请专业人员进行检查。例如，当测试仪无法进行所需的测量或有显而易见的损坏时，安全措施有可能会失灵。

## 准备开始使用

产品运送时，内装的 NiMH 电池的电力可能已经不足，必须充电 4 小时（并关闭测试工具）才能充足电力：

- 请仅使用 Fluke 电池充电器/电源适配器型号 BC190
- 使用前先检查，确认 BC190 电压和电频量程符合本地的电源线量程
- 连接电池充电器至 ac 插座
- 连接电池充电器至测试工具上靠近输入端口 B 的适当输入端口。

### 注意

为了逼免电池容量减少，请每年至少充电一次。

## 启动/重置测试工具

开启/关闭电源开关：



测试工具的电源在此最后的设置步骤开启。

重置测试工具至原厂设置值：



关闭电源，然后按下并持续按住 **USER** 键以开启。您应该听到两下嘟声。


## 如何导览菜单（示例）



显示输入端口 A 功能键标签。



显示 Input A (输入端口 A) 菜单。



菜单示例显示出输入端口 A 信号显示为非反转 (**Normal**) 全带宽 (**Full**) 信号。要让输入端口 A 反转输入信号，并限制带宽为 20 兆赫，执行下列步骤：



突出显示 **Inverted**（反转）。



接受 **Inverted** + 跳至下一个 域。



突出显示 **20 MHz**。



接受 **20 MHz** + 退出菜单。

隐藏一个菜单或键标签：



按下 **CLEAR MENU** 键。

## 更改信息语言

操作测试工具时，屏幕上可能出现讯息（例如您选择一个记录器功能）。您可以选择用来显示讯息的语言。

	显示 <b>USER</b> 键标签。
	打开 <b>LANGUAGE</b> 菜单选择一个语言。

屏幕显示：OPTIONS... LANGUAGE VERSION & CAL... CONTRAST LIGHT

## 调整对比和亮度

	显示 <b>USER</b> 键标签。
	启用箭头方向键进行调整。
	调整屏幕的对比。
	更改背照光的亮度。

屏幕显示：OPTIONS... LANGUAGE VERSION & CAL... CONTRAST LIGHT

## 使用示波器

如图 2 所示的方法连接探针。




图 2. 示波器连接

## 自动-人工设置量程

自动设置描记位置后，量程、时间基准和触发也将自动调整，确保几乎所有波形的稳定显示。

	执行一个自动设置或选择人工设置量程（切换）。 <b>AUTO</b> 或 <b>MANUAL</b> 出现再屏幕右上方。
---	--

使用浅灰色的 **RANGE**、**TIME** 和 **MOVE** 键来人工更改波形的视图。

### 示波器读数和波形

自动示波测量结果分别在显示屏幕的左上缘和右上缘显示为读数 1 (READING 1) 和读数 2 (READING 2)。

The screenshot shows the main menu with 'SCOPE' selected. Below it, the 'F1' button is highlighted, with the text '示波器读数开启 (ON) 或关闭 (OFF)'. Below that, the 'F2' and 'F3' buttons are highlighted, with the 'Reading 1' menu open. The 'Reading 1' menu lists various measurement options with checkboxes.

**Reading 1**

- On A
- on B
- Off
- U ac
- U dc
- U ac+dc
- Peak...
- U pwr...
- A ac...
- A dc...
- A ac+dc...
- Power...
- Phase
- Hz
- Rise time
- Fall time
- Pulse...
- Duty...
- Temp...
- dB...

on A : 读数 1 (2) 是输入端口 A 结果。  
 on B : 读数 1 (2) 是输入端口 B 结果。  
 V ac ...dB: 测量功能。

The screenshot shows the 'Waveform Options' menu with three columns of settings.

**Waveform Options**

<b>Glitch Detect:</b>	<b>Average:</b>	<b>Waveform:</b>
<input checked="" type="checkbox"/> On	<input checked="" type="checkbox"/> Off	<input checked="" type="checkbox"/> Normal
<input type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On...	<input type="checkbox"/> Persistence...
		<input type="checkbox"/> Mathematics...
		<input type="checkbox"/> Reference...

**Glitch Detect:** 开启或关闭脉冲瞬变获取。  
**Average:** 开启或关闭平均波形。  
**Waveform:**

- Normal : 常规波形显示。
- Persistence... : 波形持续。
  - Digital Persistence (数字磷光体) 关闭、短、中、长、无限
  - Envelope (包络曲线) 开启, 关闭。
- Mathematics... : A+B, A-B, A\*B, A 比 B (XY 模式)。
- Reference... : 比较波形。

### 输入端口 A 和 B 设置值

<b>A</b>	INPUT A ON OFF	COUPLING DC AC	PROBE A 10:1...	INPUT A OPTIONS..
----------	-------------------	-------------------	--------------------	----------------------

**F1** 开启或关闭输入端口 A (B)。

**F2** 输入耦合 AC 或 DC。

**F3**

Probe on A		
Probe Type:	Attenuation:	
<input checked="" type="checkbox"/> Voltage	<input type="checkbox"/> 1:1	<input type="checkbox"/> 20:1
<input type="checkbox"/> Current	<input checked="" type="checkbox"/> 10:1	<input type="checkbox"/> 200:1
<input type="checkbox"/> Temp	<input type="checkbox"/> 100:1	<input type="checkbox"/> Probe Cal
	<input type="checkbox"/> 1000:1	

**Probe Type:** 电压、电流或温度探针。  
**Attenuation:** 探针绝缘。  
 **Probe Cal...:** 10:1 探针校准。

**F4**

Input A	
Polarity:	Bandwidth:
<input checked="" type="checkbox"/> Normal	<input checked="" type="checkbox"/> Full
<input type="checkbox"/> Inverted	<input type="checkbox"/> 10 kHz (HF reject)
<input type="checkbox"/> Variable	<input type="checkbox"/> 20 MHz

**Polarity:** 常规或反转输入极性；可变输入灵敏度 (Variable)  
**Bandwidth:** 全带宽、10 千赫、20 兆赫。

### 多仪表

连接测试导线 (图 1, 项目 5) 至 4-mm 安全香蕉插座 METER 输入端口。




图 3. 仪表连接

<b>METER</b>	INPUT A ON OFF	COUPLING DC AC	PROBE A 10:1...	INPUT A OPTIONS..
--------------	-------------------	-------------------	--------------------	----------------------

**F1** 选择一个测量功能。

Measurement		
Measure :		
<input checked="" type="checkbox"/> Ohms	<input type="checkbox"/> V ac	<input type="checkbox"/> A ac...
<input type="checkbox"/> Continuity <sup>®</sup>	<input type="checkbox"/> V dc	<input type="checkbox"/> A dc...
<input type="checkbox"/> Diode $\rightarrow$	<input type="checkbox"/> V ac+dc	<input type="checkbox"/> A ac+dc...
<input type="checkbox"/> Temp...		

**F2** 开启或关闭相对测量。


**F3** 自动设置量程。

**F4** 人工设置量程。使用  $\uparrow$   $\downarrow$  来选择一个量程。

## 记录器功能

首先，选择一个示波或仪表模式测量。

 显示记录器功能。选择一个记录器功能，然后按下  显示记录器按钮标签：



 开始 (RUN) 或停止 (STOP) 记录。

 显示记录器选项。

**Reference:** 时间参照是每日时间 (Time of Day) 或从开始的时间 (From Start)。

时波记录:

**Display Glitches:** 开启脉冲瞬变侦测。或开启 10 千赫过滤。

**Mode:**  **Single Sweep** : 储存样本直到内存已满，然后停止。

**Mode:**  **Continuous** : 不断储存样本；如果内存已满，删除第一个样本。

**Mode:**  **on Ext. ...** : 如果通过仪表输入端口 (Ext.) 触发，开始 (Start)，停止 (Stop) 或继续 (Run) 记录。Run VIEW ALL 模式内，每区隔需要一个触发。

在趋势描绘:

**Reading 1 (2)...** (示波) 或 **Measurement...** (仪表) 显示测量功能菜单。

 **VIEW ALL** : 查看全部储存的样本。  
**NORMAL** : 查看最后的 9 个区隔。

 **EXIT** : 退出记录器模式。

## 重放

测试工具在示波模式内自动储存最后 100 个屏幕。使用 **REPLAY** 来查看这些屏幕。

 从示波模式内显示 **REPLAY** 键标签。



 依照先前屏幕的步骤进行。

 继续进行下一个屏幕。

 继续播放储存的屏幕。

 退出 **REPLAY** 模式。

## 缩放

使用缩放功能取得较详细的波形视图。

	显示 <b>ZOOM</b> 键标签。 观察描记是否冻结。(HOLD 出现在屏幕顶端)。
	
	放大或缩小波形。
	滚动。一个位置条表明缩放部位相对于整个波形的位罝。
	不作用的键。键标签表明缩放倍数。
	<b>VIEW ALL</b> : 查看整个波形。 <b>ZOOMED</b> : 查看缩放的波形部位。
	不作用的键。
	退出 <b>ZOOM</b> 模式。

## 进行光标测量

光标允许您对现场、记录或保存的波形进行精确的数字测量。

	显示 <b>CURSOR</b> 键标签。
	
	选择光标测量类型：
	测量信号高度于某个时间。
	两个时间之间的测量信号高度差异，及两个时间之间的测量时间。
	测量信号高度于光标位置并在光标位置之间。
	测量升高时间和下降时间。
	选择光标以移动。使用蓝色方向键来移动。
	取决于光标测量类型：
	如果开启 <b>A</b> 和 <b>B</b> ，在描记 <b>A</b> 、 <b>B</b> 或 <b>M</b> 上进行光标测量；如果开启 <b>Mathematics...</b> ，在 <b>M</b> 上进行光标测量。请见第 6 页的示波记录和波形。

**AUTO MANUAL** 在单一波道上自动或人工测量升高时间。

**READING 1/T** 如果仅开启 A 或 B，时间测量读数是时间 (T) 或频率 (1/T)。

**F4** 关闭光标测量。

## 触发

触发告诉测试工具何时开始显示波形。

自动除发可确保稳定显示几乎任何信号：

**AUTO MAN** 执行一个自动设置。AUTO 出现在屏幕右上角。输入端口 A 是默认触发来源。

现在您可以控制基本的触发控制，如来源、电平、斜率和延迟：

**TRIGGER** 显示触发键标签。

**AUTO TRIG** **SLOPE** **AUTO LEVEL** **TRIGGER OPTIONS..**  
**A B Ext** **L** **MANUAL**

**F1** A B : 输入端口 A 或 B 波形时触发。  
 Ext : 仪表输入信号时触发。

**F2** 选择触发斜率。

**F3** 选择触发电平控制：

- 通过输入端口 A 或 B 自动除发 (**AUTO TRIG**):  
**AUTO LEVEL** : 自动电平控制。  
**MANUAL** : 人工电平控制。
- 通过仪表输入端口触发 (**Ext**):  
**0.12V 1.2V** : 选择电平 0.12V 或 1.2V。
- 通过输入端口 A 或 B (**EDGE TRIG**, 见下方 **F4**) 在边缘触发:  
**LEVEL** : 人工调整电平。

使用   来调整触发电平。

**F4** 选择触发选项:

- **Automatic...** : 9 自动触发开启信号 >1 赫兹或 > 15 赫兹 (快速)。
- **On Edges...** : 关闭自动除发并开启 **Trigger on Edge** 菜单:  
**Update:** (屏幕更新)
  - Free Run** : 测试工具更新描记，即使没有任何触发。
  - On Trigger** : 仅在出现有效触发时才更新屏幕。
  - Single Shot** : 测试工具等待一个触发。收

到触发后，显示波形并设置工具为 HOLD。

按下  启动，等待一个新的触发。

**Noise reject Filter:** 触发杂讯波形时，除杂讯过滤可降低屏幕上的跳动。

- **Video on A...** : 启用视讯信号 (仅输入端口 A) 触发。
- **Pulse Width on A...** : 启用合格脉冲 (仅输入端口 A) 触发。

### 触发点, 触发延迟

触发图标  显示触发点。您最初有两个部分的预触发视图 (负延迟)。

如要更改触发延迟，执行下列步骤：

 按下并持续按住，调整触发延迟。

如果您移动触发图标至屏幕左边，它会变为 。屏幕底端的状态栏显示如下示例：

 **+500.0ms**

500ms 表示触发点及波形显示间的 (正) 延迟。

## 保存打印屏幕和设置

您可以在内存保存屏幕、记录和设置，并再次从内存检索。也可以打印实际使用或检索的屏幕。



显示 **SAVE PRINT** 键标签。

 F1

**SAVE** : 保存一个屏幕 + 设置 (**SCREEN + SETUP**), 或一个纪录 + 设置 (**RECORD + SETUP**) 在一个内存地点。

**DELETE (ALL)**: 清除一个选定内存或 (全部) 内存。

 F2

**RECALL SETUP**: 检索一个设置，继续用保存的一个操作设置来进行测量。

**RECALL FOR REFERENCE**: 检索一个屏幕作为参考波形。

**RECALL**: 检索一个屏幕 + 设置，或一个纪录 + 设置。

 F3

打印显示的屏幕。请参见下面的用户选项内，有关打印机设置的信息。

 F4

**VIEW SCREEN** : 查看保存的屏幕画面。

**PRINT**: 打印一个屏幕。

**EXIT VIEW** : 退出查看模式。

## 用户选项



### Auto Set Adjust...

选择自动设置 (**AUTO** 键) 的行为:

- 自动设置开启信号 >15 赫兹 (快速响应) 或 >1 赫兹 (慢速响应)。
- 设置输入耦合至 DC (**Set to DC**) 或不更改输入耦合设置值。
- 设置脉冲瞬变侦测为开启 (**Set to On**) 或不更改脉冲瞬变侦测设置值。

### Battery Save Options...

只打开电池的电源时, 测试工具最初会在您按下一个键以后, 自行关闭电源 30 分钟 (不在趋势描绘或示波记录)。您可以设置自动关闭电源时间为 5 分钟和 30 分钟, 也可以禁用自动关闭电源 (**Disabled**)。

### Battery refresh

每年约进行四次电池更新, 保持电池的最佳供电状态。电池将完全放电后再回充。

### Date adjust...

设置日期 (年: 月: 日:) 和日期格式 (**DD/MM/YY** 是日-月-年, **MM/DD/YY** 是月-日-年)。

### Time Adjust...

设置时钟 (小时 - 分钟 - 秒钟)。

### Printer Setup...

选择一个打印机类型并选择波特率。

### Factory default

清除全部内存并设置测试工具至原厂默认值。

### Display Options...

设置屏幕显示为彩色 (**Color**) 或黑白 (**Black and White**)。