
无屏幕的 CMW500 LICENSE 输入

第一步：使用 DVI 连接线连接 CMW500 和带有 DVI 接口的显示器。



第二步：将 CMW500 开机，开机完成之后，请利用键盘按“CTRL+E”。鼠标点击 License Keys 菜单，展开 License Keys 的子目录，点击 Active License Keys。点击屏幕右边 Setup 子目录下的 Manual Activation，输入 License 后按下回车，然后按下右边菜单中的 restart 键，升级完成。

CMW500 快捷方式



Key	Dialog Opened	Shortcut
RESET	Reset	Ctrl + R
INFO	Info	Ctrl + I
SAVE	Save/Recall	Ctrl + S
SETUP	Setup	Ctrl + E
PRINT	Print	Ctrl + P
HELP	Help	F1
DEVICE	Instrument Setup	Ctrl + D
FAVORITE	Favorites (for future extension)	Ctrl + F
BLOCK VIEW	Block View (for future extension)	Ctrl + B
MEASURE	Measurement Controller	Ctrl + M
SIGNAL GEN	Generator/Signaling Controller	Ctrl + G
TASKS	Task Bar	Ctrl + Tab
ON OFF	Switch generator or signaling generator on or off	Ctrl + Enter, Ctrl + Return
ON OFF or RESTART STOP	Switch measurement on or off	Ctrl + Enter, Ctrl + Return